




Sectores de actividad




Descripción

El vacuostato con salida neumática serie PSE 100 P permite, con un sistema patentado, controlar el valor del vacío en el circuito.

Este vacuostato existe en dos versiones: Versión N.O. recomendada para activar la función "economizador de aire" en un venturi y la Versión N.F. para activar la función "seguridad" (presencia de pieza...) y "señal graficet".

Especificaciones


Modelos	Dos versiones: y N.F.
Fluidos compatibles	Todos los gases no corrosivos
Presión de utilización	de 2 a 6 bars
Intervalo de ajuste	de -300 mb a -850 mb
Precisión	3%
Histéresis	de 80 a 100 mb
Repetitividad	< 3% del intervalo completo
Cadencia máxima	30 ciclos por minuto
Sobrepresión autorizada	2 bars (destructiva 5 bars)
Resistencia mecánica	5 x 10 ⁶ de maniobras
Materiales	Cuerpo: Poliacetal - Sensor de vacío: membrana en nitrilo
Peso	32 g
Temperatura	de -10°C a +80°C
Caudal a 6 bars	70 NI/min



Información complementaria


■ Montaje en opción GVO en la gama de los GVP/ GVPS/GVPD.

Acoplamiento neumático




2 : Salida N.F. o N.O.
1 : Entrada presión

Fijación del vacuostato - Ref. del clip: PSE.F



Dimensiones



- (1) nivel de vacío - Tornillo de ajuste
- (2) Cánula para tubo Ø int. 2.7 mm
- (3) Vacío
- (4) Salida N.O. o N.F.
- (5) Entrada presión

Para realizar un pedido debe precisar: Modelo + Versión

1 : Modelo

PSE 100 P

2 : Versión

NO Normalmente Abierto (N.O.)

NF Normalmente Cerrado (N.F.)

Ejemplo: **PSE 100 P NO**

(Vacuostato neumático serie PSE 100 P versión Normalmente Abierto)